



INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS CONTENEDORES DE SEPARACIÓN DE BASURA INSTALADOS EN LOS 6 MUNICIPIO QUE INTEGRAN LA JICOSUR.

Para los municipios que integran la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR) se destinaron 60 Módulos de 3 contenedores cada Módulo, sumando un total de 180 contenedores que se designaron por Municipio de la siguiente manera: 5 módulos para Casimiro Castillo, 8 módulos para Cuautitlán de García Barragán, , 14 módulos para La Huerta, 14 módulos para Cihuatlán 5 módulos para Villa Purificación y 14 módulos para Tomatlán los cuales se colocaron en diferentes localidades seleccionadas por cada Municipio. Estos se instalaron en el mes de Mayo del 2015 es por eso que se procedió a realizar recorridos en los sitios para verificar las condiciones de los contenedores obteniendo los siguientes datos:

Municipio de Casimiro Castillo

De acuerdo al recorrido realizado en el Municipio de Casimiro Castillo el día Viernes 13 de noviembre del 2015 se encontró que de los 15 contenedores instalados estos se encuentran en buenas condiciones y ubicados en los sitios donde se instalaron habían instalado, este recorrido se realizó en coordinación con la dirección de ecología Ing. María de Jesús Garibay. En la tabla siguiente se muestran la ubicación de los contenedores.

Verificación del estado físico de los contenedores de separación de basura instalados en los municipios que integran la JICOSUR

| Municipio: Casimiro Castillo | | |
|------------------------------|--|----------------------------|
| CANTIDAD | UBICACIÓN-LOCALIDAD (CALLES Y COORDENADAS GEOGRAFICAS EN UTM) | OBSERVACIONES |
| 3 | X 559130 Y 2167727 Jardín Casimiro Castillo | 00538, 00537, 00544 |
| 3 | X 559086 Y 2167793 Mercado Municipal | 00228, 00101, 00102 |
| 1 | X 557505 Y 2168466 Calle Enrique Díaz de León Col. San Esteban | 00227 |
| 1 | X 557250 Y 2168504 Centro de Salud Col. San Esteban | 00349 |
| 3 | X 557630 Y 2169687 El Peraan Col. Obrera | 00109, 00110, 00256 |
| 4 | X 548745 Y 2169687 Jardín de Lo Arado | 00255, 00225, 00377, 00226 |

Imágenes de los contenedores en los sitios instalados y las condiciones físicas de estos.

Jardín Casimiro Castillo



Mercado Municipal



Calle Enrique Díaz de León y Centro de Salud Col. San Esteban



El Paredon Col. Obrera



Jardín de Lo Arado



Municipio de Cuautitlán de García Barragán

En este municipio de los 24 contenedores instalados todos se encuentran en buenas condiciones, al igual que las bases y ubicados en los sitios correspondientes, este recorrido se realizó en coordinación con el responsable de la dirección de ecología el Sr. Cristian Emilio García Hernández el día jueves 19 de noviembre del 2015. En la tabla siguiente se muestra los lugares, así como los números de folios de cada uno de los contenedores.

Verificación del estado físico de los contenedores de separación de basura instalados en los municipios que integran la JICOSUR

| Municipio: Cuautitlán de García Barragán | | |
|--|---|---|
| CANTIDAD | UBICACIÓN-LOCALIDAD (CALLES Y COORDENADAS GEOGRAFICAS EN UTM) | OBSERVACIONES |
| 6 | X 567365 Y 2150986 Jardín Tequesquitlán | 00748, 00191, 00504, 00192, 00542, 00541 |
| 6 | X 567365 Y 2150986 Jardín Cuautitlán | 00230, 00725, 00558, 00620, 00229, 00478 |
| 3 | X 571749 Y 2155969 Jardín Cuzalapa | 00497, 00518, 00519 |
| 3 | X 585621 Y 2153033 Jardín Ayotitlan | 00174, 00173, 00747 |
| 3 | X 591760 Y 2153708 Jardín Telcruz | 00617, 00618, 00619 |
| 3 | X 575261 Y 2137145 Jardín Chacala | 00492, 00503, 00489 |

Imágenes de los contenedores en los sitios instalados y las condiciones en que se encuentran.

Jardín Cuzalapa



Jardín de Ayotitlán



Jardín Telcruz




Jardín Chacala



Jardín Cuautitlán



Jardín Tequesquitlan



Municipio de La Huerta

En coordinación con el Director de Ecología el Ing. Juary Eduardo Parraguirre Castro se realizó el recorrido el día martes 01 de diciembre del presente año para verificar las condiciones de los contenedores instalados en el municipio al cual le corresponden 14 módulos donde se encontró que en algunas localidades los contenedores estaban con daños por causa del paso del Huracán Patricia, al igual que varias bases sufrieron daños severos a causa de este fenómeno natural, esto es principalmente en localidades costeras como en El Rebalsito, Miguel Hidalgo Nuevo y Punta Perula que los seguros de las bases se dañaron, en la Comunidad de Agua Caliente Nueva las bases se doblaron completamente, en Emiliano Zapata los contenedores no están en el sitio instalado quedando únicamente las bases a estos les correspondían los números de series 00633, 00634 y 00365. En la Localidad de la Concha los contenedores se quitaron reubicándolos a otros sitios quedando 1 en el Jardín de Niños Caritas Felices de La Huerta, 1 en la casa de La Cultura y 1 en la cancha Asturias de La Huerta quedando pendiente la confirmación de estos de acuerdo a los números de series 00268, 00543 y 00559. Encontrando únicamente 39 contenedores de 42.

Supervisión para verificar el estado físico de los contenedores de separación de basura instalados en los municipios que integran la JICOSUR

| Municipio: La Huerta | | |
|----------------------|---|---------------------|
| CANTIDAD | UBICACIÓN-LOCALIDAD (CALLES Y COORDENADAS GEOGRAFICAS EN UTM) | OBSERVACIONES |
| 3 | X 545779 Y 2156456 Jardín La Conchita | 00560, 00540, 00539 |
| 3 | X 52226 Y 2131926 Jardín La Manzanilla | 00653, 00654, 00751 |
| 3 | X 511859 Y 2134651 Jardín El Rebalsito | 00519, 00160, 00272 |
| 3 | X 510541 Y 2139901 Jardín Agua Caliente Nueva | 00655, 00656, 00159 |
| 3 | X 510940 Y 2164757 Jardín Miguel Hidalgo Nuevo | 00270, 00271, 00259 |
| 3 | X 491029 Y 2164757 Jardín San Mateo | 00267, 00189, 00636 |
| 3 | X 486872 Y 2166084 Jardín Punta Perula | 00513, 00514, 00515 |
| 3 | X 492609 Y 2167588 Jardín Juan Gil | 00520, 00495, 00496 |
| 3 | X 529656 Y 2158005 Jardín Cofradía | 00517, 00645, 00646 |
| 3 | X 534162 Y 2160021 Jardín Las Pilas | 00497, 00498, 00499 |
| 3 | X 537899 Y 2154278 Jardín La Huerta | 00500, 00501, 00516 |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | Reubicados en Jardín de Niños Caritas Felices, Casa de La Cultura de La Huerta, Cancha Asturias | Pendiente por confirmar las bases y los contenedores |
| 0 | Jardín Emiliano Zapata | Solo están las bases los contenedores no |
| 3 | Jardín Francisco Villa | 00265, 00572, 00571 |

Imágenes de los contenedores en los sitios instalados y las condiciones físicas de estos.

Jardín La Conchita



Jardín La Manzanilla



Jardín El Rebalcito



Jardín Agua Caliente Nueva



Jardín Miguel Hidalgo Nuevo



Jardín Emiliano Zapata



Jardín de Francisco Villa



Jardín de San Mateo



Jardín Punta Perula



Jardín Juan Gil Preciado



Jardín La Cofradía



Jardín Las Pilas



Jardín La Huerta



Jardín de Niños Caritas Felices, Casa de La Cultura y Campo Asturias

Municipio de Cihuatlán

A este municipio le correspondían 42 contenedores, y de acuerdo a la visita realizada el día 08 de diciembre del 2015 acompañado por el Director de Ecología Juan Pablo se encontró que de estos varios están con daños al igual que algunas bases. En el Malecón Panorámico de San Patricio Melaque solamente estas 2 contenedores de 3 instalados y las bases están dañadas de los seguros, en la Unidad Deportiva López Mateo solo hay 2 contenedores faltando 1, en la base Municipal de Protección Civil están 3 contenedores pero no están las bases estos fueron retirados de otros sitios y ahí se guardaron, en La Bahía de Cuastecomates están 3 contenedores pero las bases no, en otros sitios como en el Jardín, el Malecón y la Iglesia de Barra de Navidad los contenedores fueron retirados con todo y la base, en este caso se preguntó a los pobladores del lugar si sabían o habían visto quien y a donde se los llevaron mencionando que algunas personas los quitaron pero no se dieron cuenta para donde se los llevaron, por lo que se le encargo al municipio que los buscaran para su reinstalación en los sitios donde se habían instalado. En total solo hay 37 contenedores y 27 bases, faltando 5 contenedores y 15 bases.

Supervisión del estado físico de los contenedores de separación de basura instalados en los municipios que integran la JICOSUR

| Municipio: Cihuatlán | | |
|----------------------|---|--|
| CANTIDAD | UBICACIÓN-LOCALIDAD (CALLES Y COORDENADAS GEOGRAFICAS EN UTM) | OBSERVACIONES |
| 3 | Jardín Melaque Calle López Mateos Esquina Morelos Afuera de la Delegación | 00170, 00643, 00169 |
| 2 | Malecón Panorámico Av. Álvaro Obregón | 00476, 00595, Falta un contenedor |
| 3 | Jardín Villa Obregón | 00699, 00700, 00479 |
| 3 | Agencia Municipal Villa Obregon | 00480, 00675, 00510 |
| 3 | Casa de la Cultura Cihuatlán | 00582, 00708, 00703 |
| 3 | Terminal de autobuses Cihuatlán | 00639, 00644, 00575 |
| 6 | Jardín Principal Cihuatlán | 00648, 00263, 00576, 00264, 00640, 00269 |
| 3 | Hospital Cihuatlán | 00709, 00462, 00710 |
| 3 | Oficinas de Protección Civil Cihuatlán | 00475, 00186, 00261 Faltan las bases |
| 2 | Unidad Deportiva López Mateos | 00188, 00262, Falta un contenedor |
| 3 | Bahía de Cuastecomates Palapas | 00185, 00641, 00187 Faltan las bases |
| 0 | Malecón Barra de Navidad | No están los contenedores ni las bases |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 0 | Iglesia Barra de Navidad | No están los contenedores ni las bases |
| 2 | Jardín Barra de Navidad | 00257, 00258. Solo están los contenedores faltan las bases. |

Imágenes de los contenedores en los sitios instalados y las condiciones físicas de estos.

Jardín Melaque Calle López Mateos Esquina Morelos Afuera de la Delegación



Malecón Panorámico Av. Álvaro Obregón en Melaque



Jardín de Villa Obregón



Delegación Municipal Villa Obregón



Casa de la Cultura de Cihuatlán



Terminal de autobuses de Cihuatlán



Jardín Principal de Cihuatlán



Hospital Cihuatlán



Base Protección Civil Cihuatlán



Unidad Deportiva López Mateos en Cihuatlan



Bahía de Cuastecomates Palapas



Malecón de Barra de Navidad



Iglesia y Jardín Principal de Barra de Navidad



Municipio de Villa Purificación

El viernes 11 de diciembre del 2015 acompañado por el M.C Ulises Cruz Valera Director de Ecología de este municipio se verificaron los lugares donde se colocaron los contenedores para confirmar las condiciones de estos, encontrando que de los 5 módulos de 3 contenedores, falta por instalar en el sitio conocido como Jardín El Mangal que le corresponden a los números de folios 00494, 00637, 00638 y estos contenedores se encuentran en resguardo de personal del municipio para su instalación, del resto de los contenedores todos están en buenas condiciones únicamente en la Colonia 20 de Noviembre Calle La Piña una base está dañada del seguro, algunos se cambiaron de lugar como el 00591 que estaba en el jardín principal Morelos está en el jardín México Filipinas y el 00249 está en el lugar del jardín Morelos.

Supervisión para verificar el estado físico de los contenedores de separación de basura instalados en los municipios que integran la JICOSUR

| Municipio: Villa Purificación | | |
|-------------------------------|---|--|
| CANTIDAD | UBICACIÓN-LOCALIDAD (CALLES Y COORDENADAS GEOGRAFICAS EN UTM) | OBSERVACIONES |
| 3 | X 541722 Y 2180403 Jardín México-Filipinas | 00153, 00154, 00591 |
| 3 | X 541783 Y 2180373 Jardín Principal Morelos | 00155, 00249, 00557 |
| 3 | X 541739 Y 2180887 Colonia 20 de Noviembre Calle La Piña | 00592, 00760, 00477 |
| 3 | X 540845 Y 2180371 Centro de Salud | 00156, 00190, 00493 |
| 0 | X 541370 Y 2178359 Jardín El Mangal Fraccionamiento Las Juntas | No se encuentran los contenedores ni las bases. |

Imágenes de los contenedores en los sitios instalados y las condiciones físicas de estos.

Jardín México-Filipinas



Jardín Principal Morelos



Colonia 20 de Noviembre Calle La Piña



Centro de Salud



Jardín El Mangal Fraccionamiento Las Juntas por instalar

Municipio de Tomatlán

De acuerdo al recorrido realizado los días jueves 17 y viernes 18 de diciembre del presente año al Municipio de Tomatlán acompañado por el Ing. Marciano Basopoli Gastelum Director de Ecología se verificaron las condiciones físicas de los contenedores instalados en este municipio al cual le corresponden 14 módulos de 3 contenedores cada módulo, en total le corresponden 42 contenedores, se observó que en la localidad del Gargantillo el seguro de una de las bases se encuentra dañada, en la localidad de El Tule los contenedores se encuentra en la delegación guardados para reubicarlos en otro lugar del mismo jardín porque en el sitio donde anteriormente se encontraban esta una taquería cerca causando mal olor ocasionado quejas de las personas. En la localidad de Campo Acosta los contenedores se instalaron en la Escuela Secundaria Técnica #108 y en este sitio queda pendiente 1 contenedor ya que este estaba dañado y la empresa encargada no lo han enviado, del resto de los sitios los contenedores se encuentra en buenas condiciones al igual que las bases.

Supervisión para verificar el estado físico de los contenedores de separación de basura instalados en los municipios que integran la JICOSUR

| Municipio: Cihuatlán | | |
|----------------------|---|---------------------|
| CANTIDAD | UBICACIÓN-LOCALIDAD (CALLES Y COORDENADAS GEOGRAFICAS EN UTM) | OBSERVACIONES |
| 3 | X 513155 Y 2215702 Jardín Llano Grande Calle Matamoros | 00702, 00666, 00671 |
| 3 | X 470658 Y 2227177 Jardín El Tigre Calle Gómez Fariás | 00667, 00568, 00567 |
| 3 | X 479664 Y 222514 Jardín San Rafael de Los Morenos | 00577, 00566, 00578 |
| 3 | X 468599 Y 2218763 Jardín El Tequesquite | 00474, 00172, 00171 |
| 3 | X 463766 Y 2213456 Jardín Gargantillo | 00548, 0506, 00505 |
| 3 | X 452222 Y 2212332 Jardín Cruz de Loreto | 00546, 00547, 00545 |
| 3 | X 474528 Y 2214577 El Tule | 00701, 00697, 00698 |
| 3 | X 465592 Y 2205784 Jardín Pino Suarez | 00158, 00502, 00260 |
| 3 | X 4612353 Y 2204986 Jardín La Gloria | 00652, 00581, 00461 |
| 3 | X 474069 Y 2186149 Jardín Campo Acosta | 00176, 00563, 00704 |
| 3 | X 473975 Y 2186251 Calle Hidalgo y Avenida de los maestros Campo Acosta | 00459, 00564, 00704 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | X 480612 Y 2175712 Jardín José María Morelos | 00749, 00746, 00157 |
| 2 | X 481183 Y 2176107 Escuela Secundaria Técnica #108 José María Morelos | 00594, 00593, Queda pendiente 1 contenedor |
| 3 | Escuela Secundaria Ramón García Ruíz | |

Imágenes de los contenedores en los sitios instalados y las condiciones físicas de estos.

Jardín de Llano Grande.



Jardín El Tigre



Jardín de San Rafael de los Morenos



Jardín de El Tequezquite



Jardín de Gargantillo



Jardín Cruz de Loreto



Delegación de El Tule



Jardín Pino Suarez



Jardín de La Gloria



Jardín Campo Acosta




Calle Hidalgo y Av. De Los Maestros Campo Acosta



Jardín José María Morelos



Escuela Secundaria Técnica # 108 en José María Morelos



Escuela Secundaria Ramón García Ruiz